

少しの注意でしっかり防止! 防災・減災対策はお済みですか?

トラッキング現象編

水めれ事故編

雷サージ編

雪災編

お出かけ前にしっかり火の用心しなくちゃね。
元栓よし

行ってきまーす。

帰宅時
きゃー!!
うちが火事だわ!

さあ、夕食の仕度をしなくちゃ。

階段
あーん
クローゼットの中の洋服やバッグも水びたしよ!

後日
こんなに
さるんだ...

請求書	
～階下の被害額～	
バッグ	35万円
洋服	45万円
テレビなど	15万円
ソファ	10万円
床・壁紙	35万円
合計	140万円

今日は
ゲリラ豪雨に
ご注意ください

きゃー!!
すごい
カミナリ!
近かったわね!

あ水?
テレビもパソコンも
電源が入らないよ。
うちには直接落ちていないはずなのに。

今日は雪の予報だけど、
うちはカーポートもあるし大丈夫だろう。

あれ?思ったより
激しく降るな...

翌朝
あー!
カーポートが
雪の重さで折れて
しまっている!!

事故が発生すると、建物や家財、生活にも大きな影響を与えてしまいます...


保険で保険金が
支払われることは
ありますが、
事故が起こら
ないに越したこ
とはありません。

少しの心がけで未然に防げる事故
があります。気持ち良く生活していくた
めにも、事故が起こり
やすい所はチェック
しましょう。

そうね...

裏面で詳しく
チェック

事故が起こりやすい場所をチェックしましょう!



事故は日頃の対策で、「防ぐ・減らす」ことができます!

🔥 トラッキング現象

コンセントやモジュージャックにプラグを長時間差し込んだままにしておくと、プラグとの隙間にホコリがたまり、このたまったホコリが原因でプラグ部分から発火することがあります。これを「トラッキング現象」といいます。

対策のポイント

- 1 プラグはときどき抜いて、乾いた布でホコリを拭き取る。
- 2 プラグが変色・変形していたら取り替える。
- 3 使用していない家電製品は、コンセントからプラグを抜く。



💧 水ぬれ事故

対策のポイント

- 1 配管の老朽化、接続部の緩みがないか確認する。
- 2 詰まりを防止するためにこまめに掃除をする。
- 3 長期間留守にする場合は水抜き(*)を実施する。

※水抜き方法は、箇所により異なります。詳しくは寒冷地の水道局などのホームページをご覧ください。



⚡ 雷サージ

雷サージとは、雷によって過剰な電流が流れる現象です。雷が直接落ちていなくても、電源線や大気等を伝って異常な過大電流が家に入り込むと、電化製品が故障してしまうことがあります。

対策のポイント

- 1 コンセントからプラグを抜く。
- 2 雷サージ対応機器(雷ガード用(過電圧対応)のタップ等)を取り付ける。



⚠️ ご注意! 家財の火災保険では、家財の修理費は補償されますが、パソコンやテレビの録画機器内のデータなどは補償されません。



❄️ 雪災事故

対策のポイント

- 1 カーポート用の着脱式補助柱を設置する。
- 2 こまめに雪落としをする。



*火災保険の詳細はパンフレット等をご覧ください。ご不明な点につきましては取扱代理店または当社までお問合せください。

三井住友海上火災保険株式会社

● ご相談・お申込先

MS&AD INSURANCE GROUP

本店 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上 駿河台ビル
 (お客さまデスク) 0120-632-277 (無料)
 東京都千代田区神田駿河台3-11 -1 三井住友海上 駿河台新館
 電話受付時間 平日9:00~19:00 土日・祝日9:00~17:00
 (年末年始は休業させていただきます)

